

# ANLEITUNG | INSTRUCTION



ISO pipe fitting instruction for assembly and dismantling

Pipes according to EN 12201-2, EN 1555-2, DIN 8074 and ISO 1452-2

## MONTAGE | ASSEMBLY

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p> <p>Rohrschneidezange Nr. 6050 Pipe cutter No. 6050</p>	<p><b>3</b></p> <p>Rohrfräser Nr. 6000 Chamfering tool No. 6000</p>	<p><b>4</b></p> <p>Stützbuchse Nr. 6021 (Nr. 6031 für Gas) für Drucklos- und Unterdruckleitungen Achtung, Rohr nicht anschrägen Support liner No. 6021 (No. 6031 for gas) for zero pressure and low pressure pipelines. Don't chamfer the pipe</p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>6</b></p>	<p><b>7</b></p> <p>Mit Wasser oder Schmiermittel (siehe Katalog S. M 7/2) anfeuchten Moisten with water or lubricants (see catalogue p. M 7/2)</p> <p>NO OIL!</p>	<p><b>8</b></p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>10</b></p>	<p><b>11</b> <b>DRUCKPRÜFUNG</b> an fertig verlegter Leitung und freigelegten unverfüllten Verbindungen nach EN 805 <b>PRESSURE TEST</b> on installed line and exposed, unfilled connections acc. to EN 805</p>	

## DEMONTAGE | DISMANTLING


<p><b>1</b></p> <p>Abziehschalen Nr. 6010 Extractors No. 6010</p>	<p><b>2</b></p> <p>Klemmring Nr. 6932 für PE-Rohre Klemmring Nr. 6931 für PVC-Rohre Grip ring No. 6932 for PE pipes Grip ring No. 6931 for PVC pipes</p>	<p><b>3</b></p> <p>O-Ring Nr. 6940 O-ring No. 6940</p>	<p><b>4</b></p> <p><b>5</b> <b>MONTAGE</b> <b>ASSEMBLY</b></p>
---	--	--	--

max. Anzugsmoment beim Aufdichten (nach den Regeln des Handwerks):

Max. torque for tightening the threads (observe pipe fitter rules acc. to national standards):

½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
20 Nm	25 Nm	40 Nm	42 Nm	42 Nm	45 Nm

## EINSCHUBTIEFE | INSERTION DEPTH (E)



hawle.at



# INSTRUCTIE



ISO fitting montage en demontage instructies

Pijpen volgens EN 12201-2, EN 1555-2, DIN 8074, ISO 1452-2

## MONTAGE

<p>1</p>	<p>2</p> <p>Knip tang No. 6050</p>	<p>3</p> <p>Buis aanschuiven met buisfrees No. 6000</p>	<p>4</p> <p>Steunbus toepassen bij onderdruk en drukloze leidingen. Buis hoeft niet te worden aangeschuind. No. 6021 (No. 6031 voor gas)</p>
<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p> <p>Verwerking met water of KIWA gekeurd glymidel. (zie catalogus p. M 7/2)</p>	<p>8</p>
<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11 <b>DRUKPROEF</b> van de leiding en onbedekte vrijliggende verbindingen volgens EN 805</p>	


## DEMONTAGE

<p>1</p> <p>Wiggen No. 6010</p>	<p>2</p> <p>Trekring No. 6932 voor PE-buis Trekring No. 6931 voor PVC-buis</p>	<p>3</p> <p>O-ring No. 6940</p>	<p>4</p> <p>5 <b>MONTAGE</b></p>
---------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

### Max. aandraaimoment bij draadverbinding

½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
20 Nm	25 Nm	40 Nm	42 Nm	42 Nm	45 Nm

### INSTEK DIEPTE (E)



hawle.at

